



ООО ЮНИТА / ИНН 5003027031 / Московская область, Дмитровский городской округ, д. Никольское, з.у. 172С

Акт приема контейнера
(Equipment Interchange Report)

№ IN 81072 составлен 02 июля 2025 22:12
1838178

Заказчик	Дакой (Новый)	Наименование груза	
Номер контейнера	NNXU3150809	Температурный режим	
Тип, размер	45G1, 40 HC	ЗПУ	
Состояние	Порожний	Номер авто	E235YX125
Повреждения	Поврежден	Водитель	Кузнецов Владимир Васильевич
Вес брутто, кг	0	Релиз / Букинг	
Направление			

Схематическое изображение мест повреждений контейнера.

Левая сторона
(Left panel)



Правая сторона
(Right panel)



Двери (Door)

Крыша
(Roof)




Двери (Door)

База контейнера
(Base frame - Understructure)



Двери (Door)

Задняя рама
(Rear frame)




Передняя рама
(Front frame)



Коды неисправностей

1. Трещина (разрыв, проруб, отверстие)
2. Деформация верхних балок (поперечной/продольной)
3. Деформация нижних балок (поперечной/продольной)
4. Деформация балки настила днища (кросс-мемберс)
5. Деформация панелей, крыши, дверей
6. Деформация угловой стойки
7. Деформация/отсутствие штанги запора двери
8. Посторонняя маркировка на панелях/двери
9. Повреждение/отсутствие кулачка штанги
10. Повреждение/отсутствие рукоятки штанги
11. Повреждение/отсутствие хомута штанги
12. Повреждение/отсутствие фиксатора штанги
13. Повреждение/отсутствие стопора
14. Повреждение/отсутствие шарнирной петли
15. Повреждение/отсутствие упл. резины двери
16. Повреждение крепления упл. резины двери
17. Повреждение углового фтинга
18. Повреждение/отсутствие настила полов
19. Повреждение/отсутствие пластины вил. кармана
20. Повреждение/отсутствие маркировки контейнера
21. Повреждение/отсутствие таблички КБК
22. Повреждение/отсутствие вентиляционной решетки
23. Очagi коррозии: крыша/панели
24. Масляные пятна/мусор на полу контейнера
25. Прочие повреждения (смотри доп. информацию)

Дополнительная информация



Водитель:	Кузнецов Владимир Васильевич
Контейнер сдал	
Подтверждаю, что сдал в сток верно	